


Ein Ersatz der alten Mechanik macht auch die Schachttür wieder sicherer.



Ein neuer Mechanismus für die Fahrkorbtür sorgt für einen ruhigen Lauf.



Aus Alt mach Neu – Beispiel einer Schachttürmodernisierung

MOD-Konzept von Meiller

Modernisierung von Aufzugtüren „step by step“

Was sind die Gründe, einen in die Jahre gekommenen Aufzug zu modernisieren: zu viele Störungen, nicht auf dem neuesten Stand der Technik und Sicherheit, Energieeinsparung, u. v. m.

Was aber, wenn wichtige Komponenten versagen, nicht mehr repariert werden können, komplett erneuert werden müssen? Wenn Originalteile nicht mehr verfügbar sind? So kann das Budget schnell die vorgesehenen Grenzen erreichen. Deshalb sind flexible Konzepte hilfreich, die eine Modernisierung in Etappen ermöglichen und das Kostenbudget nicht überfordern. Bei der Planung einer Aufzugsmodernisierung sind insbesondere die Kabinentüren betroffen, die ungleich schneller verschleiben, da sie sich in jeder Etage öffnen und schließen.

Für den Münchner Spezialisten MEILLER Aufzugtüren GmbH waren dies gute Gründe, sich des Themas anzunehmen und ein mehrgleisiges Konzept zu entwickeln.

Angenommen, die Türblätter und die Schwelle einer Kabinentür sind noch weitgehend in Ordnung und müssen nur optisch aufgewertet werden, während die Mechanik verschlissen und abgenutzt ist: Hier ermöglicht es das MEILLER MOD-Konzept, allein den kompletten Türmechanismus inkl. Türantrieb auszutauschen. Das geht sowohl bei alten MEILLER-Türen wie auch bei Fremdfabrikaten. Die neue Mechanik wird nach dem Austausch mit den verbleibenden Türblättern verbunden. Und mit einem neuen Farbanstrich sieht die Tür nicht nur wieder gut aus, sondern läuft auch wieder zuverlässig und ruhiger.

Ist auch der Austausch der Türblätter notwendig, gibt es zwei Alternativen: 1. neuer Mechanismus mit neuen Türblättern in Originalabmessungen. So können aufwändige Arbeiten an der Kabine vermieden werden. 2. Austausch der kompletten Fahrkorbtür.

Bei all diesen Varianten ist es aber nicht notwendig, sofort auch die vorhandenen Schachttüren zu erset-

zen. Diese können weiterhin betrieben und erst zu einem späteren Zeitpunkt erneuert werden.

Ähnliche Lösungen gibt es auch für Schachttüren: Damit aufwändige Zugangsportale nicht herausgerissen werden müssen, bietet das MEILLER MOD-Konzept die Möglichkeit, nur den kompletten Türmechanismus zu tauschen und mit den verbleibenden Türblättern zu verbinden. Somit finden die Hauptarbeiten im Schacht statt, und auf der Flurseite gibt es weniger Schmutz und Lärm.

Mehr unter:
www.meiller-aufzugtuere.de

