



# Herstellereklärung

DT 37/2

HD 8200 3015 092

09.03.2009 / S. Wildenauer

Änderungs-Nr.:  
Datum / Name

Seite 1 von 1

## Herstellereklärung

Bauteil: **Schacht – Drehtür DT 37/2**

Hiermit erklären wir, dass in oben bezeichnetes Bauteil, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, die Verriegelungseinrichtung entsprechend der EG-Baumusterprüfung eingebaut bzw. zum Einbau vorbereitet ist und damit der EG-Aufzugrichtlinie entspricht.

Bei einer Änderung der Einrichtung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

EG-Richtlinie: 95/16/EG (Aufzugrichtlinie)

EG-Baumusterprüfung durchgeführt von: TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Kennziffer 0036

Nummer der EG-Baumusterprüfung: ATV 14/5 (Kronenberg, DLF 2, IP 20 bzw. 54)  
ATV 13/8 (Kronenberg, DLF 1 EM, IP 40)  
ATV 415 (Kronenberg, DLF 1, EEx)  
ATV 60/4 (Schmersal, AV 25, IP 20)

Baujahr des Bauteils: siehe Identschild im Kämpfer

München, 05.06.09  
Ort, Datum

ppa. Gernot  
Technisch Bevollmächtigter

**MEILLER**

Aufzugtüren GmbH

Untermenzinger Str. 1 - 80997 München

Vorstehend beschriebene Verriegelungseinrichtung wurde unter Beachtung der Angaben

Gemäß EG-Baumusterprüfung ATV ..... im Aufzug

Fabrik-Nr. .... eingebaut.